



平成 30 年 2 月 22 日

各 位

会社名 エルナー株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 山崎 眞哉  
(コード番号 6972 東証第2部)  
問合せ先 執行役員管理部長 山本 真史  
(TEL 045-470-7251)

### 連結子会社の工場閉鎖に関するお知らせ

当社は、平成30年2月22日開催の取締役会において、当社連結子会社でありますエルナー松本株式会社のプリント配線板製造工場を閉鎖することを決議しましたので、下記の通りお知らせ致します。

### 記

#### 1. 工場閉鎖の理由

エルナー松本株式会社は、当社の子会社として 1980 年に設立し、現社名改称を経て現在に至っております。この間、当社プリント回路事業の生産拠点として安定した業績を維持してまいりましたが、近年の価格競争の激化や原材料価格の上昇に伴うプリント回路事業の採算悪化が顕著になっております。当該工場は、プリント配線板製造工程の一部の工程のみを行っていることから、本日公表の「プリント配線板事業の合弁事業化を目的としたグループ内の組織再編（子会社との吸収分割）及び連結子会社の異動を伴う子会社による第三者割当増資に関するお知らせ」のとおり、グループ内の組織再編を実施するなかで、当該工場の製造工程をエルナープリントドサーキット株式会社で行うことが可能であることから、当該工場としての機能を閉鎖いたします。その後、当該会社を清算する予定です。

#### 2. 当該子会社の概要

- |               |                           |
|---------------|---------------------------|
| (1) 名称        | エルナー松本株式会社                |
| (2) 所在地       | 長野県松本市梓川倭 4130 番 5        |
| (3) 代表者       | 堤 佳人                      |
| (4) 事業内容      | プリント配線板製造                 |
| (5) 設立年月日     | 昭和 55 年 1 月 17 日          |
| (6) 資本の額      | 120 百万円                   |
| (7) 大株主及び持株比率 | エルナープリントドサーキット株式会社 (100%) |

#### 3. 工場閉鎖日

平成 30 年 4 月 30 日(予定)

#### 4. 当社業績に与える影響

業績に与える影響につきましては、本件に係る当該特別損失を含めて、本日公表の「特別損失(事業再編損失)の計上に関するお知らせ」に記載の通りであります。なお、平成 30 年 12 月期業績に与える影響につきましては軽微でございます。

以 上